


Dieses Produkt enthält eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
 This product contains a light source of energy efficiency class F.



Raccolta differenziata
 Verifica le disposizioni del tuo Comune



<https://quefairedemesdechets.fr>












- 1** 2XSE841022 AstEi
 2XSE841033 Weiß
 2XSE841052 DaOa
- 2** 2XQU829692 Silber
- 3** 2XRW841029 Silber/Weiß
- 4** 2XFTM84102 Alu
- 5** 4GEL719100 Glas
- 6** 4SL0841020 Aufsatzleuchte










VDE 0100-701
 IEC 60364-7-701 !






Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
 All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
 Sebastian-Fackelmann-Str. 6
 91217 Hersbruck • Deutschland
 FAX: 09151/811-294
 Servicetelefon: 09151/811-206
 servicebm@fackelmann.de
 www.fackelmann.com

5MAN841021 S1 51/23

1	2	3	4 Softclose	5	6	7	8	9
								
4BB1500001	4BB1515000	4BB3511002	4BB3511003	4BB3711013	4SL2872810	4SK3.5X130	4BB0020002	4BB010X003
8 x	8 x	2 x	2 x	4 x	8 x	8 x	4 x	4 x





10	11	12	13	14	15	16	17	18
								
1,2x20mm	4BB8430001	4x15mm	5x60mm	2BB8430003	4BD8000000	4SL0826910	4SL0834729 4SL0834791CH	4SLBS08100
4XBN1.2X20	2 x	9 x	2 x	2 x	2 x	2 x	1 x	1 x

19	20	21	22	23
				
4BB8046X25	3,0x12mm	2SBL841230	2SBL841029	2BB268X1.6
4SK3.0X120	4 x	2 x	1 x	2 x


12 x






1




2




3**4****5**

6


6.1




6.2




6.3




6.4



6.5



6.6




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.





4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz







4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz

Hinten /
Back






7



Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8









8.1





8.2



9



Scharniereinstellung Türanschlag links
Hinge adjustment door hinge left



Lösen der Scharniere
Release of the hinges

